

021.01

RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : D141456883

EXEMPLAIRE A CONSERVER

NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle Volontaire
- IDENTIFICATION DU VEHICULE - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE - DIRECTION - VISIBILITE - FEUX, DISPOSITIF RÉFLÉCHISSANT, ÉQUIPEMENT ÉLECTR. - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS - AUTRE MATÉRIEL - NUISANCES

RAPPEL
Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire. Ce contrôle volontaire ne peut être utilisé en cas de vente du véhicule

IDENTIFICATION DE L'INSTALLION DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S094D172
RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL
ADRESSE : 6, Rue de la Haute Quinte Carrefour Pompadour 94000 CRETEIL
Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 094C1319
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
N° Immatriculation GR-444-NK	Date d'immatriculation 29/09/2023	Date de 1ere 29/09/2023
Genre VP	Marque PEUGEOT	Type M10PGTVP199T942
N° dans la série du type VR3UPMHDP5124682		Énergie ES
Kilométrage inscrit au compteur 68736	Désignation commerciale du véhicule 208	

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Nom, Prénom : LEASYS
Adresse : 43 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 78300 POISSY
Document présenté : Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
21/10/2026	26191703

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS
DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE RÉGLEMENTAIRE) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : D AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD,AVG 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : G

MESURES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+4.8 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	4 %		3 %	
Force verticales :	675 daN		411 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	218 daN	258 daN	132 daN	155 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	16 %		15 %	
Forces de freinage (efficacité) :	218 daN	258 daN	132 daN	155 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) : 70 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 21 %				
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti ($\leq 0,3\%$) : 0.07% CO ralenti accéléré ($\leq 0,2\%$) : 0.11% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.008				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.5 %	-2.2 %		