



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 139326348

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																						
Contrôle technique périodique		08/09/2026	26132071																																																																						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																							
Défavorable pour défaillances majeures		DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse : AV, AVG DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Manquant ou introuvable 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AV																																																																							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																									
07/11/2026																																																																									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																									
Contre-visite																																																																									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																									
N° D'AGREMENT : S069D379 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : ZAC Terre Valet Rue Georges Polossat 69720 ST LAURENT DE MURE Tél : 04.72.48.89.33 Fax: 0																																																																									
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																									
N° D'AGREMENT : 069F1305 SIGNATURE : 																																																																									
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																									
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation GB-909-YV(F) 23/09/2021 23/09/2021 Marque Désignation commerciale RENAULT CLIO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1RJA00968071121 M1 VP Type/CNIT Énergie M10RENVDP64F967 GO Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																									
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																							
76649		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td>-1.0 m/km</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td>4 %</td> <td></td> <td>7 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td>758 daN</td> <td></td> <td>431 daN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>252 daN</td> <td>210 daN</td> <td>145 daN</td> <td>166 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td>17 %</td> <td></td> <td>13 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>252 daN</td> <td>210 daN</td> <td>145 daN</td> <td>166 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td> <td colspan="4">65 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">20 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td>Opacité des fumées (0.54m⁻¹) :</td> <td colspan="4">C1: < 0.10 C2: < 0.10</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</td> <td>-1.7 %</td> <td>-1.0 %</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.0 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4 %		7 %		Force verticales :	758 daN		431 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	252 daN	210 daN	145 daN	166 daN	Déséquilibre (< 20%) :	17 %		13 %		Forces de freinage (efficacité) :	252 daN	210 daN	145 daN	166 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	65 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %				Émissions à l'échappement					Opacité des fumées (0.54m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10				Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.7 %	-1.0 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																						
	G	D	G	D																																																																					
Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.0 m/km																																																																								
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4 %		7 %																																																																						
Force verticales :	758 daN		431 daN																																																																						
Frein de service																																																																									
Forces de freinage (déséquilibre) :	252 daN	210 daN	145 daN	166 daN																																																																					
Déséquilibre (< 20%) :	17 %		13 %																																																																						
Forces de freinage (efficacité) :	252 daN	210 daN	145 daN	166 daN																																																																					
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	65 %																																																																								
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %																																																																								
Émissions à l'échappement																																																																									
Opacité des fumées (0.54m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10																																																																								
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.7 %	-1.0 %																																																																							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																									

06.82.82 - Fax 02.97.81.37.60

S6