

| BILAN EXPERT<br>(207 points de contrôle)  |                                                                             |                                                                                     | Genre : <b>BREAK</b><br>Kms compteur : <b>60514</b><br>1er MEC : <b>27/10/2023</b>                                                                                                                                                                                                   | Marque : <b>VOLKSWAGEN</b><br>Couleur :<br>No de série : <b>WVWZZZCD6PW041465</b> | Modèle : <b>GOLF</b><br>CO2 (g/km) : <b>26</b> Norme Euro : <b>6</b><br>Immat. : <b>GS-500-BG</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MECANIQUE                                 | <b>BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES</b><br>(6 points de contrôle)             |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                   |
|                                           | <b>TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES</b><br>(17 points de contrôle) |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                   |
|                                           | <b>MOTEUR : NIVEAUX</b><br>(8 points de contrôle)                           |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                   |
|                                           | <b>ETANCHEITE</b><br>(14 points de contrôle)                                |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                   |
|                                           | <b>Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage</b><br>(0 points de contrôle)        |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                   |
| CONFORT & SECURITÉ                        | <b>IDENTIFICATION</b><br>(7 points de contrôle)                             |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                   |
|                                           | <b>VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore</b><br>(36 points de contrôle)    |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                   |
|                                           | <b>DIRECTION</b><br>(10 points de contrôle)                                 |    | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                   |
|                                           | <b>JANTES &amp; PNEUS</b><br>(8 points de contrôle)                         |    | 😞 Pneu avant gauche : Usure importante                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                   |
|                                           | <b>FREINAGE</b><br>(25 points de contrôle)                                  |   | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                   |
|                                           | <b>INFRASTRUCTURE</b><br>(30 points de contrôle)                            |  | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                   |
|                                           | <b>ASPECT CARROSSERIE</b><br>(11 points de contrôle)                        |  | 😞 Pare boue avant gauche : Mauvais état<br>😞 Pare boue avant droit : Mauvais état<br>😊 Bas de caisse droit : Détérioration mineure                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |
|                                           | <b>INTERIEUR</b><br>(16 points de contrôle)                                 |  | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                   |
| AUTRES                                    | <b>CLIM/CHAUFFAGE</b><br>(3 points de contrôle)                             |  | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                   |
|                                           | <b>ESSAI ROUTIER</b><br>(16 points de contrôle)                             |  | 😊 Aucun défaut constaté                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                   |
| <b>Points de contrôle supplémentaires</b> |                                                                             |  | <br><b>Carrosserie</b> : Jupe Ar : déformation mineure<br><b>Climatisation / chauffage</b> : Mauvaise odeur : prévoir entretien<br><b>Observations vendeur</b> : (FRA MACADAM 318), Ex auto-école |                                                                                   |                                                                                                   |

Appréciation globale :

★★★★☆ 3.5 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005