

BILAN EXPERT (185 points de contrôle)		Genre : CTTE Kms compteur : 49698 1ère MEC : 19/05/2023		Marque : RENAULT Couleur : Blanc N° de série : VF1RJK00770571574		Modèle : EXPRESS VAN CO2 (g/km) : 145Norme Euro : 6 Immatriculation : GP 035 AA	
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES <i>(8 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté			
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES <i>(18 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté			
	MOTEUR : NIVEAUX <i>(4 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté			
	ETANCHEITE <i>(13 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté			
	FIXATION <i>(6 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté			
	COURROIES ACCESSOIRES <i>(2 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté			
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage <i>(6 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté			
	Echappement, Pollution <i>(7 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté			
CONFORT-SECURITE	IDENTIFICATION <i>(8 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté			
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore <i>(30 points de contrôle)</i>			• Pare-brise : eclats			
	DIRECTION <i>(11 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté			
	TRAIN <i>(8 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté			
	TRANSMISSION/ROULEMENT <i>(3 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté			
	JANTES & PNEUS <i>(4 points de contrôle)</i>			• Pneumatiques : usure importante Avg Avd			
				• Roue de secours non présente			
				• Mauvaise fixation support roue de secours			
				• Jantes : détérioration mineure Avg et frottement Avg Avd Arg Ard			
	FREINAGE <i>(18 points de contrôle)</i>			• Disques : usure prononcé Avg Avd			
				• Plaquettes : usure prononcé Avg Avd			
SUSPENSION <i>(5 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté				
INFRASTRUCTURE <i>(11 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté				
ASPECT CARROSSERIE <i>(6 points de contrôle)</i>			• Carrosserie : choc pavillon/ coup(s) léger(s)/ rayure(s)				
INTERIEUR <i>(5 points de contrôle)</i>			• Sièges : Tachés				
CLIM/CHAUFFAGE <i>(3 points de contrôle)</i>			• Climatisation : Non fonctionnement				
			• Détérioration commande de ventilation				
	ESSAI ROUTIER <i>(9 points de contrôle)</i>			Aucun défaut constaté			

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence :21568507625

Appréciation globale :

★

★

★

★

☆

(4 / 5)