



N° d'imprimé : D140778827

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique	28/09/2026	26180302																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, AVG 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV 4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) : AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARD 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1339 Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03.07.2026: 91 011 km / 10.02.2026: 91 007 km / 16.10.2024: 85 699 km 07.12.2022: 50 986 km / 21.03.2022: 45 798 km																																																																												
27/11/2026																																																																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																													
Contre-visite																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																													
N° D'AGRÈMENT : S044V033 (9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE (3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare 44120 VERTOU Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																													
N° D'AGRÈMENT : 044T1048 SIGNATURE :																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																													
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation ED-985-JR(F) 06/07/2026 24/06/2016 Marque Désignation commerciale CITROEN C4 PICASSO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF73DHNXMGJ618019 M1 VP Type/CNIT Énergie M10CTRV0431235 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
91017																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																													
	<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td><td>-11.1 m/km</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td><td>1 %</td><td></td><td>0 %</td><td></td></tr><tr><td>Force verticales :</td><td>866 daN</td><td></td><td>546 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td><td>273 daN</td><td>288 daN</td><td>183 daN</td><td>175 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (< 20%) :</td><td>6 %</td><td></td><td>5 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>273 daN</td><td>288 daN</td><td>183 daN</td><td>175 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td><td>65 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td><td>20 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.02% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.001</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</td><td>-1.7 %</td><td>-1.3 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</td><td>-2.5 %</td><td>-4.0 %</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	-11.1 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		0 %		Force verticales :	866 daN		546 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	273 daN	288 daN	183 daN	175 daN	Déséquilibre (< 20%) :	6 %		5 %		Forces de freinage (efficacité) :	273 daN	288 daN	183 daN	175 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	65 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %				Émissions à l'échappement					CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.02% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.001					Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.7 %	-1.3 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.5 %	-4.0 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 à +8 m/km):	-11.1 m/km																																																																												
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		0 %																																																																										
Force verticales :	866 daN		546 daN																																																																										
Frein de service																																																																													
Forces de freinage (déséquilibre) :	273 daN	288 daN	183 daN	175 daN																																																																									
Déséquilibre (< 20%) :	6 %		5 %																																																																										
Forces de freinage (efficacité) :	273 daN	288 daN	183 daN	175 daN																																																																									
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	65 %																																																																												
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %																																																																												
Émissions à l'échappement																																																																													
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.02% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.001																																																																													
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.7 %	-1.3 %																																																																											
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.5 %	-4.0 %																																																																											