BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **CI**	Marque : **CITROEN**	Modèle : **C4 (09/2020)**
Kms compteur : **79084**	Couleur : **GRIS FONCE**	CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
1er MEC : **15/03/2023**	No de serie : **VR7BAHNSANE069888**	Immat. : **GM-587-SC**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	☺ Courroie de distribution : Bon état
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☹ Réglages optiques : Fixations cassées gauche
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☹ Jante avant gauche : Déformation importante ☹ Pneu arrière droit : Usure importante ☹ Pneu arrière gauche : Usure importante 😐 Jante arrière droite : Déformation mineure 😐 Jante arrière gauche : Déformation mineure ☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	😐 Protection soubassement : Détérioration
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Comportement direction et trains : Pneumatique légèrement bruyant

AUTRES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

Carrosserie : Mauvaise fixation pare chocs Ar

Appréciation globale :

★★★☆☆ 2.9 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005