## BILAN EXPERT

**(280 points de contrôle)**

Genre : **BREAK**
Kms compteur : **93919**
1er MEC : **22/03/2023**

Marque : **DS**
Couleur : **GRIS FONCE**
No de serie : **VR1UJZKWZPW021649**

Modèle : **DS 3 ELECTRIQUE (09/2022)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GM-038-WM**

### MECANIQUE

| | |
|---|---|
| **BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES**<br>(6 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES**<br>(17 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **MOTEUR : NIVEAUX**<br>(8 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **ETANCHEITE**<br>(14 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE** | ☺ Aucun défaut constaté |
| **SUSPENSIONS**<br>(7 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION**<br>(27 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **ÉCHAPPEMENT**<br>(3 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

### CONFORT & SECURITÉ

| | |
|---|---|
| **IDENTIFICATION**<br>(39 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE**<br>(36 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **DIRECTION**<br>(10 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **JANTES & PNEUS**<br>(8 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **FREINAGE**<br>(25 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **INFRASTRUCTURE**<br>(31 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **ASPECT CARROSSERIE**<br>(11 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **INTERIEUR**<br>(16 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **CLIM/CHAUFFAGE**<br>(3 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

| | |
|---|---|
| **ESSAI ROUTIER**<br>(19 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

### AUTRES

| | |
|---|---|
| **POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES** | **Carrosserie** : Anomalie de fonctionnement des poignées de portes extérieures . Anomalie fonctionnement trappe à carburant |

**Appréciation globale :**

★★★★★ 5 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

**Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006**

©Copyright VPQuest 2005