

D21 01

RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : D141456861

EXEMPLAIRE A CONSERVER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

- IDENTIFICATION DU VEHICULE
- ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- DIRECTION
- VISIBILITE
- FEUX, DISPOSITIF RÉFLÉCHISSANT, ÉQUIPEMENT ÉLECTR.
- ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
- AUTRE MATÉRIEL
- NUISANCES

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire.
Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.
Ce contrôle volontaire ne peut être utilisé en cas de vente du véhicule

IDENTIFICATION DE L'INSTALLION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S094D172
RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL
ADRESSE : 6, Rue de la Haute Quinte
Carrefour Pompadour
94000 CRETEIL
Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 094D1337
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : GX-944-VP Date d'immatriculation : 03/09/2026 Date de 1ere : 25/06/2024
Genre : VP Marque : RENAULT Type : M10RENVPF47J992
N° dans la série du type : VF1RJA00672959622 Énergie : ES
Kilométrage inscrit au compteur : 111059 Désignation commerciale du véhicule : CLIO

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : OMEGA PERMIS
Adresse : 20 RUE MOZART
54800 JARNY

Document présenté : Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

DATE DU CONTRÔLE

02/10/2026

N° PROCÈS-VERBAL

26191161

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE RÉGLEMENTAIRE)

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé : AVD,AVG
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD,AVG

AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S)

8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2299

MESURES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-3.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	3 %		5 %	
Force verticales :	729 daN		431 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	266 daN	302 daN	148 daN	168 daN
Déséquilibre (< 20%) :	12 %		13 %	
Forces de freinage (efficacité) :	266 daN	302 daN	148 daN	168 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	76 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %			
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti (≤ 0,3%) :	0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) :			
CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) :	0.00% Lambda (0,97 à 1,03) :			
Feux de croisement (-0.5% à -2.5%):	-2.3 %		-1.9 %	