BILAN EXPERT

(207 points de contrôle)

Genre : **VASP**
Kms compteur : **70002**
1er MEC :

Marque : **Citroen**
Couleur :
No de serie : **VR7BAHNEAPE010323**

Modèle : **C4**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GN110PQ**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (0 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☹ Pneu arrière droit : Usure importante ☺ Pneu arrière gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

AUTRES

Points de contrôle supplémentaires	**Niveaux** : Courroie de distribution OK

Appréciation globale :

★★★★☆ 4 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005