BILAN EXPERT

(207 points de contrôle)

Genre : **CI**
Kms compteur : **104330**
1er MEC : **01/08/2023**

Marque : **RENAULT**
Couleur : **BLANCHE**
No de serie : **VF1RJA00871026374**

Modèle : **CLIO V (04/2019-12/2023)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GQ-415-NS**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (0 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☹ Pneu avant droit : Usure importante ☹ Pneu avant gauche : Usure importante ☹ Pneu arrière droit : Coupure profonde
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER

ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

AUTRES

Points de contrôle supplémentaires	RAS

Appréciation globale :

★★★★☆ 4.2 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005