EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : **D** 139916013

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/11/2026	26132745

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S069D379
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
(3) COORDONNÉES : ZAC Terre Valet
Rue Georges Polossat

69720 ST LAURENT DE MURE

Tél : 04.72.48.89.33 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 069F1305
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
GJ-014-HM(F)	16/05/2025	08/09/2022

Marque	Désignation commerciale
MINI	COOPER SE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WMW11DJ0902T24170	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10MN1VP013G097	EL

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

41222

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, AVG

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		1 %	
Force verticales :	792 daN		582 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	280 daN	266 daN	184 daN	167 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	280 daN	266 daN	184 daN	167 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 65 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 21 %				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.0 %	-1.8 %		

DEKRA
GJ-014-HM
CT 15/01/2027
N° d'agrément: S069D379
N° de série: WMW11DJ0902T24170

S069D379
26132745
XXXXXX

N° D'IMPRIMÉ : D139916013