

BILAN EXPERT (207 points de contrôle)			
Genre : CI Kms compteur : 16290 1er MEC : 24/07/2025		Marque : PEUGEOT Couleur : Gris No de série : VR3FBYHZ5SY578524	
		Modèle : 308 (06/2021) CO2 (g/km) : 26 Norme Euro : 6 Immat. : HE-744-WE	
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	ETANCHEITE (14 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (0 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
CONFORT & SECURITÉ	IDENTIFICATION (7 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)		😞 Réglages optiques : Fixations cassées gauche
	DIRECTION (10 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	FREINAGE (25 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)		😞 Protection sous moteur : Détérioration
	INTERIEUR (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
AUTRES	Points de contrôle supplémentaires		 Carrosserie : Pare-chocs avg cassé : Grille inférieure av cassée : Carter plastique derrière le pare-chocs av et calandre av cassés Vision éclairage : Eclats pare-brise Étanchéité : Témoin révision allumé Jantes / pneus : Frottement jantes avd avg arg ard : Coupure pneu avd

Appréciation globale :

★★★★★ 4.3 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005