BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **BREAK**
Kms compteur : **122782**
1er MEC : **22/05/2024**

Marque : **FORD**
Couleur : **Frozen White**
No de serie : **WF0PXXGCHPRB74043**

Modèle : **FOCUS SW (11/2021)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GX-549-AX**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Témoin entretien : Allumé
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	😐 Protection sous moteur : Détérioration 😐 Protection soubassement : Détérioration
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☹ Ceinture siège avant droit : Mauvais fonctionnement
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

AUTRES

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES	

Appréciation globale :

3.6 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005