BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **BREAK**
Kms compteur : **158201**
1er MEC : **19/07/2023**

Marque : **MERCEDES**
Couleur : **MOUNTAINGRAU - MET.**
No de serie : **W1K4F1AB4PJ532173**

Modèle : **CLASSE B (02/2019-10/2022)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GQ-472-GD**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	😐 Silentbloc - Avant droit : Détérioration 😐 Silentbloc - Avant gauche : Détérioration
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	😐 Pneu avant gauche : Proche du témoin d'usure 😐 Pneu avant droit : Proche du témoin d'usure ☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière droit : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	😐 Protection soubassement : Détérioration 😐 Protection sous moteur : Détérioration
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	😐 Réparation visible : Traces de réparation
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)		☺ Aucun défaut constaté
	ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)		☺ Aucun défaut constaté
AUTRES	**POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES**		**Carrosserie** : Tampons de cric avg ard manquant : Traces de frottement berceau avant **Jantes / pneus** : Frottement jantes avd arg

Appréciation globale :

★★☆☆☆ 2.1 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005