# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

## N° D'IMPRIMÉ T 36649109

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 29/09/2026 | 26001325 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**28/11/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S013T201

(9)RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN DES MOLIERES

(3) COORDONNÉES : Z.A LES MOLIERES
AVENUE DU LUXEMBOURG
13140 MIRAMAS
Tél : 04.90.58.34.87. - Fax : 04.90.58.34.87.

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 013C1317

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GF-962-FM (F) | 16/03/2022 | 16/03/2022 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C4 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VR7BAHNSBME074827 | M1 | VASP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10CTRVP119X155 | ES |

Document(s) présenté(s)

Récépissé de dépôt de dossier de Réception à titre isolé, datant de moins d'un an, délivré par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

119514

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**GF-962-FM**

**CT:28/11/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S013T201**

**N° SÉRIE : VR7BAHNSBME074827**

**N° D'IMPRIMÉ : T36649109**

**S013T201**
**26001325**
**XXXXXXXXXX**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée AVD

**Défaillances mineures :**
4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation AVD
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AV
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 27/03/2026 : 104272 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -4.5 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 34 % | | 3 % | |
| **Forces verticales** : | 518 daN | | 500 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 318 daN | 288 daN | 185 daN | 171 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 10 % | | 8 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 318 daN | 288 daN | 185 daN | 171 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 94 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 35 %

**Émissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.000

**Feux de croisement** (-3 % à -0.5 %) : -2.1 % -2.8 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -1.0 % -0.6 %