



RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

D21.01

N° d'imprimé : D 116635086

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

- IDENTIFICATION DU VEHICULE
- ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- DIRECTION
- VISIBILITE
- FEUX, DISPOSITIF RÉFLÉCHISSANT, ÉQUIPEMENT ÉLECTR.
- ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
- AUTRE MATÉRIEL
- NUISANCES

RAPPEL

Le contrôle volontaire ne dispense pas l'usager d'effectuer le contrôle technique réglementaire.

Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.

Ce contrôle volontaire ne peut pas être utilisé en cas de vente du véhicule.

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S069D379
RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE
ADRESSE : ZAC Terre Valet
Rue Georges Polossat
69720 ST LAURENT DE MURE
Tél : 04.72.48.89.33 Fax: 0

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 069F1305

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation : GZ-272-ED Date d'immatriculation : 17/09/2024 Date de 1ere : 17/09/2024
Genre : CTTE Marque : FORD Type : N10FRDCT553C813
N° dans la série du type : WF0EXXTTREP01880 Énergie : GO
Kilométrage inscrit au compteur : 27566 Désignation commerciale du véhicule : TRANSIT

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : VP AUTO
Adresse : 81 IMP BELVEDERE
69124 COLOMBIER SAUGNIEU

Document présenté : Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

DATE DU CONTRÔLE

21/10/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26132520

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE RÉGLEMENTAIRE)

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : AVD

4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement : AVD

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté : AVD,AVG

AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD,AVG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AVD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration : AR

MESURES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8"à +8 m/km):	+0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 %		7 %	
Force verticales :	1248 daN		783 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	456 daN	436 daN	318 daN	292 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	456 daN	436 daN	318 daN	292 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 73 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.50m ⁻¹) :	C1: < 0.10 C2: < 0.10			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.9 %		-1.8 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-2.4 %		-2.5 %	

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO