

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 139812373

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

29/10/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26132603

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S069D379
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE(3) COORDONNÉES : ZAC Terre Valet
Rue Georges Polossat

69720 ST LAURENT DE MURE

Tél : 04.72.48.89.33 Fax: 0

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 069D0361

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise
en circulation
DK-338-XF(F) 25/01/2024 13/10/2014

Marque

Désignation commerciale

FIAT

500L

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

ZFA19900005177132

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10FATVP014Z240

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-
priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

70705

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de
croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D, G5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage
inadapté: AVD, AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière
endommagé ou détérioré : AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: ARD

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou
incontrôlable : ARD6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément
endommagé : D6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches
détériorées : ARD6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou
gravement rouillés : AVG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

08.09.2026:	70 489 km	16.07.2026:	70 481 km	19.12.2025:	69 977 km
12.12.2023:	45 205 km	13.10.2022:	28 923 km	12.10.2020:	24 307 km
05.10.2018:	18 145 km				

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):		+0.3 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%):		3 %		0 %
Force verticales :		749 daN		542 daN
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	256 daN	255 daN	202 daN	178 daN
Déséquilibre (< 20%) :		1 %		12 %
Forces de freinage (efficacité) :	256 daN	255 daN	202 daN	178 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 69 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %				
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.06% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.021				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	1.2 %	0.4 %		

DEKRA
DK-338-XF

CT 28/12/2026

N° d'agrément: S069D379
N° de série: ZFA19900005177132

N° D'IMPRIMÉ : D139812373