BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **CI**
Kms compteur : **68976**
1er MEC : **15/06/2023**

Marque : **CITROEN**
Couleur : **Gris**
No de serie : **VF7SXYHTUPT575524**

Modèle : **C3 (03/2020)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GP-162-NR**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	😐 Huile moteur : Niveau incorrect
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	😐 Moteur : Defaut d'étanchéité 😐 Turbocompresseur : Defaut d'étanchéité
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	😐 Silentbloc - Avant droit : Détérioration 😐 Silentbloc - Avant gauche : Détérioration
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière droit : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Garnitures ou plaquettes de frein arrière gauche : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein arrière droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière droit : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	😐 Réparation visible : Traces de réparation
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

AUTRES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

Carrosserie : Sièges tachés : Garnitures intérieures griffées et tachées : Poils et odeur de chien : Commodo sale

Direction : Ripage excessif

Tableau de bord : Mauvaise fixation aérateur de ventilation avd

Essai routier dynamique : Pédale d'embrayage dure

Appréciation globale :

★★★☆☆ 3.2 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005