# BILAN EXPERT

**(280 points de contrôle)**

Genre : **CI**
Kms compteur : **56842**
1er MEC : **03/01/2024**

Marque : **DACIA**
Couleur : **GLACIER WHITE**
No de serie : **UU1DJF00171686344**

Modèle : **SANDERO (06/2022)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GT-693-LC**

## MECANIQUE

| | |
|---|---|
| **BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES**<br>(6 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES**<br>(17 points de contrôle) | ☺ Témoin entretien : Allumé |
| **MOTEUR : NIVEAUX**<br>(8 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **ETANCHEITE**<br>(14 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE** | ☺ Aucun défaut constaté |
| **SUSPENSIONS**<br>(7 points de contrôle) | 😐 Suspension, lame de ressort - Avant droite : Protection défectueuse |
| **TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION**<br>(27 points de contrôle) | 😐 Silentbloc - Avant droit : Détérioration<br>😐 Silentbloc - Avant gauche : Détérioration |
| **ÉCHAPPEMENT**<br>(3 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

## CONFORT & SECURITÉ

| | |
|---|---|
| **IDENTIFICATION**<br>(39 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE**<br>(36 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **DIRECTION**<br>(10 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **JANTES & PNEUS**<br>(8 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **FREINAGE**<br>(25 points de contrôle) | 😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée<br>😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée<br>😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée<br>😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée |
| **INFRASTRUCTURE**<br>(31 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **ASPECT CARROSSERIE**<br>(11 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **INTERIEUR**<br>(16 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **CLIM/CHAUFFAGE**<br>(3 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

| | |
|---|---|
| **ESSAI ROUTIER**<br>(19 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

## AUTRES

| | |
|---|---|
| **POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES** | **Carrosserie** : Sièges tachées : Garnitures intérieures griffées et tachées : Boite à gants griffée |

**Appréciation globale :**

3.6 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

**Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006**
©Copyright VPQuest 2005