BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **CTTE**
Kms compteur : **99735**
1er MEC : **30/09/2024**

Marque : **VOLKSWAGEN**
Couleur : **Candy White**
No de serie : **WV3ZZZSZ9R9029113**

Modèle : **CRAFTER**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GZ-960-LC**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	😐 Témoin usure plaquettes : Allumé
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	😐 Moteur : Defaut d'étanchéité
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	😐 Silentbloc - Avant droit : Détérioration 😐 Silentbloc - Avant gauche : Détérioration
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	😐 Rétroviseur extérieur et commande - Droite : Mauvais état 😐 Feux stop : Non fonctionnement droite 😐 Feu de plaque arrière : Non fonctionnement
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☹ Pneu avant droit : Indice de charge/vitesse inadapté ☹ Pneu avant gauche : Indice de charge/vitesse inadapté ☹ Pneu arrière droit : Structure différente sur le même essieu ☹ Pneu arrière droit : Indice de charge/vitesse inadapté ☹ Pneu arrière gauche : Indice de charge/vitesse inadapté ☹ Pneu arrière gauche : Structure différente sur le même essieu ☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière droit : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	😐 Renfort bouclier avant : Détérioration mineure ☺ Traverse avant : Déformation mineure
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

	INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
AUTRES	**POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES**	**Identification** : Fixation de plaque immatriculation ar non conforme (vis) **Carrosserie** : Barre anti encastrement droite et support de fixation tordu **Vision éclairage** : Feu arg et éclairage de plaque cassés **Direction** : Ripage excessif **Freinage** : Faisceau témoin d'usure plaquettes de frein arg avd coupé **Jantes / pneus** : CRITIQUE pneus av arrachement de la bande de roulement

Appréciation globale :

★★☆☆☆ 2.1 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005