



N° D'IMPRIMÉ T 01345157

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		06/10/2026		26001865	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S033T031					
(9)RAISON SOCIALE : SECURITEST CENON					
(3) COORDONNÉES : CONTROLE TECHNIQUE CENON ENTRE 2 MERS 75 BOULEVARD DE L'ENTRE DEUX MERS 33150 CENON					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 033F1399					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GR-907-SY (F)		00/00/0000		11/10/2023	
Marque		Désignation commerciale			
VOLKSWAGEN		ID.4 PRO 128 KW			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WVGZZZE24PE080651		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10VWGVPAH1Y592		EL			
Document(s) présenté(s)					
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
90035					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-6.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %		10 %	
Forces verticales :		1013 daN		1125 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		302 daN	345 daN	347 daN	365 daN
Déséquilibre (<20%) :		13 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :		302 daN	345 daN	347 daN	365 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		63 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		22 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.8 %		-1.7 %	