# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ T 92807030**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 13/11/2026 | 26009255 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**12/01/2027**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S013T405

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE MIRAMAS

(3) COORDONNÉES : 64 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
13140 MIRAMAS
Tél : 04 42 55 07 92

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 084T1171

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GG-745-WC (F) | 10/06/2022 | 10/06/2022 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | MASTER |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1MA000769226800 | N1 | CTTE |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| N10RENCTD83G504 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD

**Défaillances mineures :**
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG, AVD
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration D
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0268 P0262 P0265 P24D4

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

109699

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -12.8 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 3 % | | 13 % | |
| **Forces verticales** : | 1395 daN | | 946 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 505 daN | 538 daN | 376 daN | 336 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 7 % | | 11 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 505 daN | 538 daN | 376 daN | 336 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 74 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.53 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-3 % à -0.5 %) : -1.6 % -1.7 %

**GG-745-WC**

**CT:12/01/2027**

**N° D'AGRÉMENT : S013T405**

**N° SÉRIE : VF1MA000769226800**

**N° D'IMPRIMÉ : T92807030**

**S013T405**
**26009255**
**XXXXXXXXXX**