

BILAN EXPERT (207 points de contrôle)			Genre : CI Kms compteur : 77603 1er MEC : 25/10/2024	Marque : RENAULT Couleur : SHALE GREY No de série : VF1RJA00873157521	Modèle : CLIO V CO2 (g/km) : 26 Norme Euro : 6 Immat. : GZ-138-XP
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)		😊 Témoin entretien : Allumé		
	MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	ETANCHEITE (14 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (0 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
CONFORT & SECURITÉ	IDENTIFICATION (7 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)		😞 Réglages optiques : Fixations cassées gauche		
	DIRECTION (10 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)		😞 Pneu arrière droit : Usure importante 😞 Pneu arrière gauche : Usure importante 😊 Jante avant droite : Déformation mineure		
	FREINAGE (25 points de contrôle)		😊 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée 😊 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée		
	INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)		😊 Hayon / coffre : Ouverture impossible ou intempestive		
	INTERIEUR (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
AUTRES	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
AUTRES	Points de contrôle supplémentaires		 Carrosserie : Absence poignée d'ouverture capot moteur		

Appréciation globale :

★★★★★ 3.9 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005