N° D'IMPRIMÉ C73693079

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 06/11/2026 | 26003123 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

**Défavorable pour défaillances majeures**

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

**05/01/2027**

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

**Contre-visite**

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S076C362

(9) RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN

(3) COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY
Tél : 02 32 93 92 78

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 095T1327

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BL-821-GM (F) | 17/12/2023 | 31/03/2011 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | LAGUNA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1BT3S0645263588 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP002D644 | GO |

Document(s) présenté(s) : Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

195523

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**Défaillances majeures :**
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVD
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures :**
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 03/01/2019 : 87609 km / 16/09/2020 : 101791 km / 11/04/2023 : 144653 km / 20/04/2023 : 144908 km / 11/12/2023 : 160347 km / 09/12/2025 : 189236 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +0.2 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 8 % | | 6 % | |
| **Forces verticales** : | 1024 daN | | 569 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 349 daN | 368 daN | 231 daN | 224 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 6 % | | 4 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 349 daN | 368 daN | 231 daN | 224 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 73 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -2.3 % | | -2.4 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -2.7 % | | -3.1 % | | |