PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F070845897**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/11/2026	26045299

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S033F373**

(9) RAISON SOCIALE :
VIVAUTO PLVL

(3) COORDONNÉES :
27 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

33530 BASSENS
05.56.38.43.23

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 974D1226

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EM-360-TY (F)	26-02-2020	29-05-2017

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C4 AIRCROSS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7BU9HD5HZ903413	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP039N807	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

102576

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG)
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD)

Défaillances mineures

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AR)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/09/2022:55384 Kms / 10/02/2025:84562 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		3%			11%	
Forces verticales		926daN			593daN	
Frein de service						
Forces de freinage	352daN		357daN	224daN		198daN
Déséquilibre (<20%)		2%			12%	
Force de freinage (efficacité)	352daN		357daN	224daN		198daN
Taux d'efficacité (=>58%)			74%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			20%			

Opacité des fumées (0.51m-¹) C3: <0.10 C4: <0.10 C5: <0.10 Moyenne: <0.10
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.5% D:-1.1%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-1.0% D:-1.1%

EM-360-TY

CT 04/01/2027

N° d'agrément : S033F373
N° de série : VF7BU9HD5HZ90341

S033F373
26045299
XXXXX

DUPLICATA