



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 38171571

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		24/09/2026		26003231	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVD 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVD 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0DA8 P0AE3 Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
23/11/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S033T031					
(9)RAISON SOCIALE : SECURITEST CENON					
(3) COORDONNÉES : CONTROLE TECHNIQUE CENON ENTRE 2 MERS 75 BOULEVARD DE L'ENTRE DEUX MERS 33150 CENON					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 033T1526					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GJ-158-NH (F)		22/09/2022		22/09/2022	
Marque		Désignation commerciale			
LAND ROVER		RANGE ROVER SPORT			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
SALWA2BY0NA244148		M1G		VP	
Type / CNIT		Energie			
M1GLDRV004R581		EE			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
89116					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
GJ-158-NH CT:23/11/2026					
N° D'AGRÈMENT : S033T031 N° SÉRIE : SALWA2BY0NA244148 N° D'IMPRIMÉ : T38171571					
S033T031 26003231 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-5.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %		9 %	
Forces verticales :		1234 daN		1356 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		376 daN	433 daN	375 daN	370 daN
Déséquilibre (<20%) :		14 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :		376 daN	433 daN	375 daN	370 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		60 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		26 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda : 1.008	
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :		-2.2 %		-0.7 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.9 %			