BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **CI**
Kms compteur : **64835**
1er MEC : **15/06/2023**

Marque : **FORD**
Couleur : **Frozen White**
No de serie : **WF02XXERK2PC64619**

Modèle : **PUMA (09/2019-02/2024)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GP-926-NX**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	😐 Silentbloc - Avant droit : Détérioration 😐 Silentbloc - Avant gauche : Détérioration
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☹ Etat du volant, jeu dans la direction : Jeu excessif
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière droit : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

AUTRES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES	**Carrosserie** : Siège tachés : Garnitures intérieures griffées et tachées : Brulures tapis avg : Poils et odeur de chien : Grille inférieure du pare-chocs av cassée : Mousse dans les ailes avant détérioré **Vision éclairage** : Feu ard fendu

Jantes / pneus : Frottements jantes avd ard arg

Appréciation globale :

★★★★☆ 3.9 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005