BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **Vp**	Marque : **Renault**	Modèle : **Clio**
Kms compteur : **114177**	Couleur : **Blanc**	CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
1er MEC :	No de serie : **VF1RJA00571158153**	Immat. : **GQ513NM**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	😐 Protection soubassement : Détérioration
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

AUTRES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES	

Appréciation globale :

★★★★☆ 3.7 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005