BILAN EXPERT (207 points de contrôle)	Genre : **CI** Kms compteur : **38978** 1er MEC : **21/04/2023**	Marque : **OPEL** Couleur : **Gris clair** No de serie : **VXKFPHNSLP1007198**	Modèle : **ASTRA (10/2021)** CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6** Immat. : **GN-631-ME**

MECANIQUE	**BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES** (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (0 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CONFORT & SECURITÉ	**IDENTIFICATION** (7 points de contrôle)	☹ Plaque constructeur : Absence
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	FREINAGE (25 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
AUTRES	**Points de contrôle supplémentaires**	**Niveaux** : Courroie de distribution OK

Appréciation globale :

★★★★★ 4.8 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005