

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D139635475

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		02/10/2026		26191192	
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable			DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG		
01/10/2028			2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré : AVG		
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S094D172					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL					
(3) COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte Carrefour Pompadour					
94000 CRETEIL					
Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 094D1337					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation					
GM-819-LF(F) 28/02/2023 28/02/2023					
Marque Désignation commerciale					
CITROEN C4					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
VR7BAHNSBNE086839 M1 VP					
Type/CNIT Énergie					
M10CTRV1191159 ES					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
127615					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

GM-819-LF

CT01/10/2028

N° d'agrément: S094D172
N° de série: VR7BAHNSBNE086839

S094D172
26191192
XXXXXX

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+11.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4 %		3 %	
Force verticales :	836 daN		496 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	273 daN	287 daN	158 daN	169 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	273 daN	287 daN	158 daN	169 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	66 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	20 %			
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti (≤ 0,3%) :	0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.02% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.022			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.1 %	-0.7 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-3.4 %	-3.4 %		

