EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 640827325

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 02/11/2026 | 26120351 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

01/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S056S033

(9) RAISON SOCIALE : **SO.SEC.AUTO.**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0297810617
ZI de Kerpont
56600 LANESTER

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 056S1284
SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EP-859-NR (F) | 28/07/2017 | 28/07/2017 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | KANGOO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1FW51J158775857 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| N10RENCT533H344 | GO |

Document(s) présenté(s) :
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

117771

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

SIGNATURE DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, AR.
4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, ARD,AR.

**Défaillance(s) mineure(s)**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG.
6.1.1.g.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis, AR,ARG,ARD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, C.
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés, AVD.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

17/05/2023 : 92705km / 26/06/2025 : 108443km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -0.2m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 3% | | 10% | |
| **Forces verticales :** | 889daN | | 586daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 389daN | 376daN | 208daN | 224daN |
| Déséquilibre (<20%): | 4% | | 7% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 389daN | 376daN | 208daN | 224daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 81% | | | |
| **Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 26% | | | | |
| **Emissions à l'échappement :** | | | | |
| Opacité des fumées (0.51m-1): C1: 0.13m-1 C2: 0.13m-1 | | | | |
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -1.9% | -1.9% | | |