

RAPPORT DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

D21 01

N° d'imprimé : D141456856

EXEMPLAIRE A CONSERVER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle Volontaire

- IDENTIFICATION DU VEHICULE
- ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- DIRECTION
- VISIBILITE
- FEUX, DISPOSITIF RÉFLÉCHISSANT, ÉQUIPEMENT ÉLECTR.
- ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
- AUTRE MATÉRIEL
- NUISANCES

RAPPEL


Le contrôle volontaire ne dispense pas l'utilisateur d'effectuer le contrôle technique réglementaire.
Les résultats d'un contrôle volontaire ne peuvent servir d'éléments pour un contrôle technique obligatoire.
Ce contrôle volontaire ne peut être utilisé en cas de vente du véhicule

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S094D172
RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL
ADRESSE : 6, Rue de la Haute Quinte
Carrefour Pompadour
94000 CRETEIL
Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 094C1282
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ere
HA-972-QD	17/09/2026	04/12/2024
Genre	Marque	Type
VP	BMW	M10BMWVP102V331
N° dans la série du type		Énergie
WBA21GM0205137675		EH
Kilométrage inscrit au compteur		Désignation commerciale du véhicule
27937		X2 SDRIVE20I

(*) Indications reprises sur le certificat d'immatriculation du véhicule

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Nom, Prénom : BMW FINANCE
Adresse : 5 RUE DES HERONS
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Document présenté : Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

DATE DU CONTRÔLE

30/09/2026

N° PROCÈS-VERBAL

26191092

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S) (NE PERMETTANT PAS LA VALIDATION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE RÉGLEMENTAIRE)

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD,AVG

AUTRE(S) DEFAILLANCE(S) CONSTATEE(S)

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV

MESURES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+11.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	5 %		1 %	
Force verticales :	948 daN		693 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	270 daN	308 daN	221 daN	226 daN
Déséquilibre (< 20%) :	13 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	270 daN	308 daN	221 daN	226 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	62 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	30 %			
Émissions à l'échappement				
CO Ralenti (≤ 0,3%) :	0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.00% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.018			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.3 %		-1.5 %	

