

BILAN EXPERT (207 points de contrôle)			
Genre : CI Kms compteur : 39344 1er MEC : 05/06/2023		Marque : CITROEN Couleur : GRIS FONCE No de série : VF7SXHMRVPT590152	
		Modèle : C3 (03/2020) CO2 (g/km) : 26 Norme Euro : 6 Immat. : GP-726-HJ	
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	ETANCHEITE (14 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (0 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
CONFORT & SECURITÉ	IDENTIFICATION (7 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	DIRECTION (10 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	FREINAGE (25 points de contrôle)		😞 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée 😞 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée 😞 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😞 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée
	INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	INTERIEUR (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
AUTRES	Points de contrôle supplémentaires		 Carrosserie : Mauvaise fixation pare chocs Ar Niveaux : Courroie de distribution OK

Appréciation globale :

★★★★★ 4.1 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

