

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D140015403

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique	21/10/2026	26191692																																																																											
(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Favorable	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : AVD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD, ARD, ARG Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28.03.2025: 47 702 km																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																													
20/10/2028																																																																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																													
Contrôle technique périodique																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																													
N° D'AGRÈMENT : S094D172 (9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE CRETEIL (3) COORDONNÉES : 6, Rue de la Haute Quinte Carrefour Pompadour 94000 CRETEIL Tél : 01.43.99.21.21 Fax: 01.43.99.92.94																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																													
N° D'AGRÈMENT : 094D1256 SIGNATURE :																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																													
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation FX-849-WY(F) 16/03/2021 16/03/2021 Marque Désignation commerciale CITROEN C3 AIRCROSS (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF72RHNS1M4070287 M1 VP Type/CNIT Energie M10CTRV122N979 ES Document(s) présenté(s) Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
62230																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIÈRE</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td colspan="2">+2.7 m/km</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td colspan="2">1 %</td> <td colspan="2">0 %</td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td colspan="2">832 daN</td> <td colspan="2">482 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>315 daN</td> <td>347 daN</td> <td>161 daN</td> <td>171 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">10 %</td> <td colspan="2">6 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>315 daN</td> <td>347 daN</td> <td>161 daN</td> <td>171 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 75 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Emissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td>CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.02% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.012</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</td> <td>-1.3 %</td> <td>-1.5 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</td> <td>-4.0 %</td> <td>-4.0 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>			AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	+2.7 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		0 %		Force verticales :	832 daN		482 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	315 daN	347 daN	161 daN	171 daN	Déséquilibre (< 20%) :	10 %		6 %		Forces de freinage (efficacité) :	315 daN	347 daN	161 daN	171 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 75 %					Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %					Emissions à l'échappement					CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.02% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.012					Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.3 %	-1.5 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 à +8 m/km):	+2.7 m/km																																																																												
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		0 %																																																																										
Force verticales :	832 daN		482 daN																																																																										
Frein de service																																																																													
Forces de freinage (déséquilibre) :	315 daN	347 daN	161 daN	171 daN																																																																									
Déséquilibre (< 20%) :	10 %		6 %																																																																										
Forces de freinage (efficacité) :	315 daN	347 daN	161 daN	171 daN																																																																									
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 75 %																																																																													
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %																																																																													
Emissions à l'échappement																																																																													
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.02% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.012																																																																													
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.3 %	-1.5 %																																																																											
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %																																																																											

FX-849-WY

CT 20/10/2028

S094D172
26191692
XXXXXX

N° d'agrément: S094D172
N° de série: VF72RHNS1M4070287