BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **CI**
Kms compteur : **37109**
1er MEC : **31/12/2024**

Marque : **NISSAN**
Couleur : **RCFG - BLUE 3PM**
No de serie : **SJNFAAF16U2071565**

Modèle : **JUKE 2024 (02/2024)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **HB-058-EP**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	😐 Pneu avant droit : Proche du témoin d'usure 😐 Pneu avant gauche : Proche du témoin d'usure ☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière droit : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	☹ Pare boue avant droit : Mauvais état
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	😐 Réparation visible : Traces de réparation
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

AUTRES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES	**Carrosserie** : Sièges tachés : Garnitures intérieures griffées et tachées **Batterie** : Ecran multimédia détérioré

	Jantes / pneus : Frottement jante avd **Tableau de bord** : Ecran multimédia détérioré

Appréciation globale :

★★★★½☆ 3.6 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005