# BILAN EXPERT

**(280 points de contrôle)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Genre : **CI** | Marque : **RENAULT** | Modèle : **CLIO V (04/2019-12/2023)** |
| Kms compteur : **54690** | Couleur : **IRON BLUE** | CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6** |
| 1er MEC : **17/08/2023** | No de serie : **VF1RJA00770474336** | Immat. : **GQ-903-SX** |

## MECANIQUE

| | |
|---|---|
| **BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES**<br>(6 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES**<br>(17 points de contrôle) | ☺ Témoin entretien : Allumé |
| **MOTEUR : NIVEAUX**<br>(8 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **ETANCHEITE**<br>(14 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE** | ☺ Aucun défaut constaté |
| **SUSPENSIONS**<br>(7 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION**<br>(27 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **ÉCHAPPEMENT**<br>(3 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

## CONFORT & SECURITÉ

| | |
|---|---|
| **IDENTIFICATION**<br>(39 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE**<br>(36 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **DIRECTION**<br>(10 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **JANTES & PNEUS**<br>(8 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **FREINAGE**<br>(25 points de contrôle) | ☹ Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée<br>☹ Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée<br>☹ Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée<br>☹ Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée<br>☹ Garnitures ou plaquettes de frein arrière droit : Usure prononcée<br>☹ Garnitures ou plaquettes de frein arrière gauche : Usure prononcée |
| **INFRASTRUCTURE**<br>(31 points de contrôle) | ☹ Protection soubassement : Détérioration |
| **ASPECT CARROSSERIE**<br>(11 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **INTERIEUR**<br>(16 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |
| **CLIM/CHAUFFAGE**<br>(3 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

| | |
|---|---|
| **ESSAI ROUTIER**<br>(19 points de contrôle) | ☺ Aucun défaut constaté |

## AUTRES

| | |
|---|---|
| **POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES** | |

**Appréciation globale :**

★★★☆☆ 3.3 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

**Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006**
©Copyright VPQuest 2005