



N° d'imprimé : D140905025

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/10/2026	26180497
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé : G	
07/12/2026	5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : AVG	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) : AV, AVD	
Contre-visite	DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG	
N° D'AGRÈMENT : S044V033	2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal	
(9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE	2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV	
(3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare	3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré : AV	
44120 VERTOU	3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement	
Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07	4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG, ARD, ARG	
N° D'AGRÈMENT : 044D1192	5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD	
SIGNATURE :	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : D, AVD, ARD	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : AVD, AVG	
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation	6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux	
FZ-877-WS(F) 09/06/2021 09/06/2021	Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :	
Marque Désignation commerciale	31.07.2026: 132 603 km / 12.06.2026: 132 596 km / 24.06.2025: 108 677 km	
CITROEN BERLINGO	05.06.2025: 107 332 km	
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		
VR7EFYHZRMN525462 N1 CTTE		
Type/CNIT Énergie		
N10CTRCT122G750 GO		
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
132610		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-23.3 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	3 %		2 %	
Force verticales :	961 daN		640 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	374 daN	368 daN	228 daN	217 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	2 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	374 daN	368 daN	228 daN	217 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) : 74 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 24 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m^{-1}) : C1: < 0.10 C2: < 0.10				
Feux de croisement (-0.5% à -3%):	-1.2 %		-1.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %		-4.0 %	