

BILAN EXPERT (207 points de contrôle)			
Genre : CTTE Kms compteur : 129463 1er MEC :		Marque : Peugeot Couleur : No de série : VR3EFYHT2PN508444	Modèle : Partner CO2 (g/km) : 26 Norme Euro : 6 Immat. : GM881KB
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)		😊 Témoin entretien : Allumé
	MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	ETANCHEITE (14 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (0 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
CONFORT & SECURITÉ	IDENTIFICATION (7 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	DIRECTION (10 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)		😞 Pneu avant droit : Usure importante
	FREINAGE (25 points de contrôle)		😞 Garnitures ou plaquettes de frein arrière droit : Usure prononcée 😞 Garnitures ou plaquettes de frein arrière gauche : Usure prononcée
	INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)		😞 Protection sous moteur : Détérioration 😊 Traverse arrière : Déformation mineure
	INTERIEUR (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
	ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté
AUTRES	Points de contrôle supplémentaires		 Vision éclairage : Non fonctionnement vitre Avd Suspensions : Amortisseur Arg défaut d'étanchéité Trains roulants / transmission : Détérioration importante silentbloc Avd . Détérioration silentbloc Avg . Soufflets de cardans Av détériorés

Appréciation globale :

★★★★★ 3 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005