

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : D 139812129

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		06/10/2026	26132357
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable		DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD, AVG Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24.07.2026: 114 979 km	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
05/10/2028			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S069D379 (9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES : ZAC Terre Valet Rue Georges Polossat 69720 ST LAURENT DE MURE Tél : 04.72.48.89.33 Fax: 0			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 069F1305 SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation GJ-559-DZ(F) 30/08/2022 30/08/2022 Marque Désignation commerciale CITROEN C3 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7SXHMRVNT615747 M1 VP Type/CNIT Énergie M10CTRV189R733 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules			

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																													
116198	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">AVANT</th> <th colspan="2">ARRIERE</th> </tr> <tr> <th>G</th> <th>D</th> <th>G</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripage (-8 à +8 m/km):</td> <td colspan="4">+1.5 m/km</td> </tr> <tr> <td>Dissymétrie suspension (≤ 30%):</td> <td colspan="2">4 %</td> <td colspan="2">0 %</td> </tr> <tr> <td>Force verticales :</td> <td colspan="2">646 daN</td> <td colspan="2">413 daN</td> </tr> <tr> <td>Frein de service</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (déséquilibre) :</td> <td>250 daN</td> <td>222 daN</td> <td>181 daN</td> <td>150 daN</td> </tr> <tr> <td>Déséquilibre (< 20%) :</td> <td colspan="2">12 %</td> <td colspan="2">18 %</td> </tr> <tr> <td>Forces de freinage (efficacité) :</td> <td>250 daN</td> <td>222 daN</td> <td>181 daN</td> <td>150 daN</td> </tr> <tr> <td>Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :</td> <td colspan="4">75 %</td> </tr> <tr> <td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :</td> <td colspan="4">24 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Émissions à l'échappement</td> </tr> <tr> <td>CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.03% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) :</td> <td colspan="4">0.15% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.011</td> </tr> <tr> <td>Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):</td> <td>-2.1 %</td> <td>-2.1 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):</td> <td>-4.0 %</td> <td>-4.0 %</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					AVANT		ARRIERE		G	D	G	D	Ripage (-8 à +8 m/km):	+1.5 m/km				Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4 %		0 %		Force verticales :	646 daN		413 daN		Frein de service					Forces de freinage (déséquilibre) :	250 daN	222 daN	181 daN	150 daN	Déséquilibre (< 20%) :	12 %		18 %		Forces de freinage (efficacité) :	250 daN	222 daN	181 daN	150 daN	Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	75 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	24 %				Émissions à l'échappement					CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.03% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) :	0.15% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.011				Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.1 %	-2.1 %			Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %		
	AVANT		ARRIERE																																																																											
	G	D	G	D																																																																										
Ripage (-8 à +8 m/km):	+1.5 m/km																																																																													
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4 %		0 %																																																																											
Force verticales :	646 daN		413 daN																																																																											
Frein de service																																																																														
Forces de freinage (déséquilibre) :	250 daN	222 daN	181 daN	150 daN																																																																										
Déséquilibre (< 20%) :	12 %		18 %																																																																											
Forces de freinage (efficacité) :	250 daN	222 daN	181 daN	150 daN																																																																										
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) :	75 %																																																																													
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) :	24 %																																																																													
Émissions à l'échappement																																																																														
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.03% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) :	0.15% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.011																																																																													
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.1 %	-2.1 %																																																																												
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-4.0 %																																																																												
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																														



GJ-559-DZ

CT 05/10/2028

 N° d'agrément: S069D379
 N° de série: VF7SXHMRVNT615747

D'IMPRIMÉ : D139812129