BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **DERIV_VP**
Kms compteur : **99821**
1er MEC : **27/07/2023**

Marque : **PEUGEOT**
Couleur : **INCONNU**
No de serie : **VR3FPHNSTPY583155**

Modèle : **308 (06/2021)**
CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
Immat. : **GX-009-AL**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	😐 Moteur : Defaut d'étanchéité
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	☹ Courroie de distribution : À remplacer 😐 Silentbloc - Avant droit : Détérioration 😐 Silentbloc - Avant gauche : Détérioration
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	☹ Pneu avant droit : Usure importante ☹ Pneu avant gauche : Usure importante ☹ Pneu arrière droit : Usure importante ☹ Pneu arrière gauche : Usure importante ☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière gauche : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière droit : Usure irrégulière ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein arrière gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	☹ Pare boue avant droit : Mauvais état 😐 Protection soubassement : Détérioration
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	😐 Réparation visible : Traces de réparation
INTERIEUR	

	(16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
	ESSAI ROUTIER (19 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
AUTRES	**POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES**	**Carrosserie** : Sièges tachés : Garnitures intérieures griffées et tachées : Commodo sale : Eclats pare -brise **Jantes / pneus** : Frottement jantes av ar : Cache centrale roue ard manquant

Appréciation globale :

★★☆☆☆ 1.4 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006
©Copyright VPQuest 2005