

Commentaire privé	Carrosserie : La couleur CT est différente de la couleur CG Mécanique : Le type de BV indiqué est différent de celui dans Etincelle Contrôle sur pont :
Commentaire VPOuest	
Aspect carrosserie	 nombre de points enlevés : 0

BILAN EXPERT (185 points de contrôle)	Genre : VP	Marque : PEUGEOT	Modèle : 308 SW
	Kms compteur : 142807	Couleur : Vert médium métal	CO2 (g/km) : Norme Euro :
	1ère MEC : 31/10/2023	N° de série : VR3FCYHZTPY647547	Immatriculation : GS 280 DS

M E C A N I Q U E	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (18 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	MOTEUR : NIVEAUX (4 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	ETANCHEITE (13 points de contrôle)			• Moteur : défaut d'étanchéité
	FIXATION (6 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	COURROIES ACCESSOIRES (2 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (6 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	Echappement, Pollution (7 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
C O N F O R T - S E C U R I T E	IDENTIFICATION (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (30 points de contrôle)			• Pare-brise : eclats
	DIRECTION (11 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	TRAIN (8 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	TRANSMISSION/ROULEMENT (3 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	JANTES & PNEUS (4 points de contrôle)			• Jantes : frottement Avd Arg Ard
	FREINAGE (18 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	SUSPENSION (5 points de contrôle)			Aucun défaut constaté
	INFRASTRUCTURE (11 points de contrôle)			• Carter de protection moteur détérioré
	ASPECT CARROSSERIE (6 points de contrôle)			• Carrosserie : coup(s) léger(s)/ rayure(s) • Carrosserie : traces de réparation malfaçons peinture
	INTERIEUR (5 points de contrôle)			• Tapis : détérioration importante Avg • Tissus tâchés/Plastiques griffés
	CLIM/CHAUFFAGE			

	(3 points de contrôle)	  • Mauvaise odeur climatisation : prévoir entretien
	ESSAI ROUTIER (9 points de contrôle)	  Aucun défaut constaté

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
Référence :21568306019

Appréciation globale :



Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

24/09/202

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPOuest 200