

BILAN EXPERT (185 points de contrôle)				Genre : VP Kms compteur : 35048 1ère MEC : 03/06/2024	Marque : TESLA Couleur : Blanc N° de série : XP7YGCES5RB405052	Modèle : MODEL Y CO2 (g/km) : 0 Immatriculation : GX 800 HC
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (8 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (18 points de contrôle)		😞	• Changement filtres d'habitacle filtre HEPA et balais d'essuie-glace et rotation des pneus en retard		
	MOTEUR : NIVEAUX (4 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
	ETANCHEITE (13 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
	FIXATION (6 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
	COURROIES ACCESSOIRES (2 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (6 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
	Echappement, Pollution (7 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
CONFORT - SECURITE	IDENTIFICATION (8 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (30 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
	DIRECTION (11 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
	TRAIN (8 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
	TRANSMISSION/ROULEMENT (3 points de contrôle)		😊	• Roulements : jeu mineur Arg Ard		
	JANTES & PNEUS (4 points de contrôle)		😊	• Jantes : détérioration mineure Avg Avd Arg Ard • Pneumatiques : usure irrégulière Avg Avd Arg Ard		
	FREINAGE (18 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
	SUSPENSION (5 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
	INFRASTRUCTURE (11 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
	ASPECT CARROSSERIE (6 points de contrôle)		😊	• Carrosserie : coup(s) léger(s)/ rayure(s) • Caisse : Joints extérieurs des vitres ont bleui		
	INTERIEUR (5 points de contrôle)		😞 • Store pare soleil : taché 😊 • Sièges : tachés ; Garnitures intérieures griffées et tachées • Ciel de toit : taché			
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)		😊	Aucun défaut constaté		
	ESSAI ROUTIER (9 points de contrôle)		😊	• Bruit au roulage : Bruit bande de roulage		

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral
 Référence :21568802115

Appréciation globale :
 (4 / 5)