LECLUSE AUTOMOBILES SCS

Distributeur et Réparateur agréés
8 Boulevard Pierre Lefaucheux
72100 LE MANS
Tél : **02 43 85 12 77**
Siret 480 117 662 00043 _ N° TVA UE : FR 95 480 117 662
SAS au capital de 2 500 000 €

SEAT Service — CUPRA CARE

LT
40

40398
(10 903208)

[redacted]

Estimation des travaux

Comptant
Règlement le 13/01/2026

Bureau: 0670649301 Domicile: MR CLAIN PRO
Portable: 0698766314 Télécopie:

Vous avez été accueilli par [redacted]

Marque	Type	Châssis	Mise en circulation	Moteur	Immatriculation	Date d'entrée	Kms
SEAT	KP1C1Y	VSSZZZKP0S1003228	28/12/2024	DUCA	HB517DC	13/01/2026	0

Référence	Libellé	P.U./Tx Horaire	Qté/ Heures	%Rem	P. Net H.T.	TVA
	Pièces					
ZTR256400YCZ01	CONTI 255/40 R20 101Y ALLSC2 Critère Bruit Roulement: 72db Critère Efficacité Carburant: B Critère Adhérence sol mouillé: B	425,26	4,00	38,00	1 054,64	2
WUR08790413	VALVES EN CAOUT VL TROU J	0,31	4,00		1,24	2
	Autres					
DECH	RECYCLAGE DECHETS	6,74	1,00		6,74	2
	Forfaits					
Forfait **42601811**	**Les pneumatiques** (***81,00 TTC)***					2
	Forfait pose quatre pneumatiques à partir de 20" *et équilibrer + valve*					

Ctrl technique: 28/12/2028
Devis sous reserve de démontage
Durée de validité 1 mois

HT Pièces	1 055,88	HT M.O.	0,00	HT Autres	6,74	HT Forfaits	67,50

Total HT	1 130,12
T.V.A	226,02
Total TTC (Euros)	**1 356,14**

1040045120260113

Code	Montant H.T.	Taux	Montant TVA	Code	Montant H.T.	Taux	Montant TVA
0	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00
2	1 130,12	20,00	226,02	7	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00

Liste d'entretien

SEAT S.A.

Numéro OR	Type modèle	Immatriculation	Immatriculation
902949	KP1C1Y	HB517DC	2024-12-28
Numéro de châssis	**LRM**	**Kilométrage**	**Conseiller Client**
VSSZZZKP0S1003228	DUCA	29854	
Type modèle	**LBV**	**Millésime**	**Date**
Terram1,5eHYBT VZ 5T200 ME4A6	WJB	2025	13.01.2026

Service Entretien Vidange (fixe)

	Intérieur du véhicule	correct/effectué	incorrect	rectifié
	Contrôle des services de connexion et activation du mode atelier	☑	☐	☐
	Éclairage à l'avant et à l'arrière du véhicule, clignotants / signal de détresse, feux permanents/feux de jour, feux de braquage et allumage automatique de l'éclairage (si le véhicule en est équipé) : contrôle du fonctionnement	☑	☐	☐
	Avertisseur sonore : contrôle du fonctionnement	☑	☐	☐
	Éclaireurs intérieurs dans le ciel de pavillon, éclairage de coffre à bagages et de la boîte à gants : contrôle du fonctionnement	☑	☐	☐
	Indicateur du Service Entretien Intermédiaire : remise à zéro.	☑	☐	☐
	Indicateur du Service Périodique : remise à zéro.	☑	☐	☐
	Lire la mémoire de défauts sur tous les systèmes	☑	☐	☐
	Ceintures de sécurité : contrôle de leur présence, de l'état des rivets d'arrêt et de la capacité de blocage des enrouleurs automatiques	☑	☐	☐

	Extérieur du véhicule	correct/effectué	incorrect	rectifié
	Toit coulissant panoramique : contrôle du fonctionnement avec contrôle du bruit et nettoyage du déflecteur	☑	☐	☐
	Essuie-glace/lave-glace et lave-projecteurs : contrôle du fonctionnement et du réglage des gicleurs ; contrôle de l'état ; réglage si nécessaire	☑	☐	☐
	Balais d'essuie-glace : contrôle de l'état et de la position de repos, réglage si nécessaire	☑	☐	☐
	Pare-brise : contrôle visuel de l'état	☑	☐	☐
	Prise de charge haute tension dans la trappe à carburant : contrôle visuel de l'encrassement et de l'état	☑	☐	☐
	Câble de recharge : contrôle de sa présence dans le véhicule et contrôle visuel de l'état	☑	☐	☐

	Dessous du véhicule	correct/effectué	incorrect	rectifié
	Huile-moteur : vidange ou aspiration, remplacement du filtre à huile	☑	☐	☐
	Épaisseur des plaquettes et état des disques de frein avant et arrière : contrôle	☑	☐	☐
	Moteur et composants dans le compartiment-moteur : contrôle visuel (par le dessous) de l'état et de l'étanchéité	☑	☐	☐

	Pneus	correct/effectué	incorrect	rectifié
	Contrôler l'âge de pneus : nous recommandons de ne pas utiliser des pneus d'été et des pneus d'hiver qui ont plus de 6 ans.	☑	☐	☐
	Pneu avant gauche : contrôle de l'état et de l'aspect de la bande de roulement ; inscription de la profondeur des sculptures mesurée 2	☑	☐	☐
	Pneus avant : contrôle de l'état et de l'aspect de la bande de roulement ; inscription de la profondeur des sculptures mesurée 2	☑	☐	☐
	Pneu arrière gauche : contrôle de l'état et de l'aspect de la bande de roulement ; inscription de la profondeur des sculptures mesurée 5	☑	☐	☐
	Pneu arrière droit : contrôle de l'état et de l'aspect de la bande de roulement ; inscription de la profondeur des sculptures mesurée 4	☑	☐	☐
	Pression de gonflage sur les 4 roues et sur la roue de secours : contrôle	☑	☐	☐
	Système/indicateur de contrôle de la pression des pneus : calibrage après rectification des valeurs de pression de gonflage	☑	☐	☐
	Kit de crevaison : contrôle de l'état et de la quantité restante de produit ; contrôle de la date de péremption du produit de colmatage et inscription : 09/2028	☑	☐	☐

	Compartiment-moteur	correct/effectué	incorrect	rectifié
	Huile-moteur : appoint (si nécessaire, continuer de faire l'appoint jusqu'au repère max.) ; norme VW 508 00 (0W-20) Capacité de remplissage 4,3 litres	☑	☐	☐
	Batterie 12 V : détermination de l'état de charge (SOC) à l'aide du lecteur de diagnostic et contrôle de la batterie	☑	☐	☐
	Moteur et composants dans le compartiment-moteur : contrôle visuel (par le dessus) de l'état et de l'étanchéité	☑	☐	☐
	Système de refroidissement : contrôle de la concentration d'antigel et du niveau du liquide de refroidissement / Valeur assignée pour la protection antigel : -25 °C (dans les pays à climat polaire -35 °C), inscription de la valeur réelle mesurée : -35°C	☑	☐	☐

	Essuie-glace/lave-glace : contrôle du niveau du liquide de lave-glace et de la concentration d'antigel et appoint de liquide si nécessaire (uniquement à la demande du client)	☑	☐	☐
	Liquide de frein : contrôle du niveau (en fonction de l'usure des plaquettes/des garnitures)	☑	☐	☐

	Derniers travaux	correct/effectué	incorrect	rectifié
	Réglage des projecteurs : contrôle et rectification si nécessaire (l'ajustement du réglage doit être facturé séparément)	☑	☐	☐
	Triangle de signalisation : contrôle de la présence	☑	☐	☐
	Outillage de bord : contrôle de la présence de tous les éléments nécessaires en cas de panne	☑	☐	☐
	Désactivation du mode atelier et contrôle des services de connexion	☑	☐	☐
	Effectuer un essai sur route	☑	☐	☐

Travail supplémentaire contre supplément

Contrôle visuel

correct/effectué = correct incorrect = incorrect, veuillez tenir compte des directives de remise en état rectifié = Le défaut a été supprimé

Notice d'entretien

13/01/2026

Date/signature (exécutant)

[redacted]

Date/signature (contrôle final)