

BILAN EXPERT (207 points de contrôle)		Genre : CI Kms compteur : 25112 1er MEC : 31/07/2023	Marque : CITROEN Couleur : Blanc No de serie : VF7SXHNPYPT620441	Modèle : C3 (03/2020) CO2 (g/km) : 26 Norme Euro : 6 Immat. : GQ-637-MX
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)		☹ Batterie de service : Mauvaise fixation	
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)		☺ Aucun défaut constaté	
	MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)		☺ Aucun défaut constaté	
	ETANCHEITE (14 points de contrôle)		☹ Boîte de vitesse : Defaut d'étanchéité	
	Moteur, Boîte de vitesse, Embayage (0 points de contrôle)		☺ Aucun défaut constaté	
CONFORT & SECURITÉ	IDENTIFICATION (7 points de contrôle)		☺ Aucun défaut constaté	
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)		☹ Réglages optiques : Fixations cassées gauche	
	DIRECTION (10 points de contrôle)		☺ Aucun défaut constaté	
	JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)		☹ Pneu avant droit : Usure importante ☹ Pneu avant gauche : Usure importante ☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière gauche : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière droit : Usure irrégulière	
	FREINAGE (25 points de contrôle)		☹ Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée ☹ Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée	
	INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)		☺ Aucun défaut constaté	
	ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)		☺ Aucun défaut constaté	
	INTERIEUR (16 points de contrôle)		☺ Aucun défaut constaté	
	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)		☺ Aucun défaut constaté	
	ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)		☺ Aucun défaut constaté	
AUTRES	Points de contrôle supplémentaires		☹ Carrosserie : joint de coffre déchiré : traces de réparations visibles : plusieurs éléments rep av cassés : Clignotant de rétro ext d cassé : Pare boue avg détérioré : Protection sous mote de radiateurs cassée : Patte en alu derrière le pare-chocs avg tordu : Fond de coffre détéri Garnitures intérieures griffées et tachées : mauvaise fixation banquette ar : ciel de toit tâch Batterie : Bac à batterie cassé Vision éclairage : Eclats pare-brise : Fixations antibrouillard avg cassés Freinage : Plaquettes de frein av usure importante Étanchéité : Courroie de distribution à remplacer (craquelée) : Traces d'huile dans le bocal refroidissement Jantes / pneus : Frottement jantes avg avd Observations vendeur : Vente sallehttps://www4.macadam.eu/Manager/ManageAssessments/ShowSelectedReport?reportKey=CLRWP&assessmentFileId=e=nc==aY3yJiZdAre/xzwa4eCbkTfluo9xRVcLJBOVOFR	

Appréciation globale :

★★★★★ 3.8 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005