



N° D'IMPRIMÉ T 01345155

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE		DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle volontaire total		06/10/2026		26001863	
FONCTIONS CONTRÔLÉES		DÉFAILLANCES CONSTATÉES			
Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.		Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD, ARG 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , AVD			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S033T031					
(9)RAISON SOCIALE : SECURITEST CENON					
(3) COORDONNÉES : CONTROLE TECHNIQUE CENON ENTRE 2 MERS 75 BOULEVARD DE L'ENTRE DEUX MERS 33150 CENON					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 033F1399					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
GS-371-QQ (F)		27/11/2023		27/11/2023	
Marque		Désignation commerciale			
SKODA		KAMIQ			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
TMBGR6NW1P3204724		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10SKDVP081E544		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
130330					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-9.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %		17 %	
Forces verticales :		781 daN		492 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		276 daN	282 daN	184 daN	178 daN
Déséquilibre (<20%) :		3 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :		276 daN	282 daN	184 daN	178 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %					
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.07 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.019					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.2 %		-1.6 %	