



N° d'imprimé : D140905111

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

14/10/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26180580

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/10/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S044V033

(9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE

(3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare

44120 VERTOU

Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 044D1062

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

GK-688-XJ(F)

01/12/2022

01/12/2022

Marque

Désignation commerciale

DACIA

SPRING

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

UU1DBG005NU080835

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10DACVP002B017

EL

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

2402

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé : ARD

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées : ARD

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-4.5 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	4 %		1 %	
Force verticales :	548 daN		494 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	206 daN	200 daN	169 daN	142 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	3 %		16 %	
Forces de freinage (efficacité) :	206 daN	200 daN	169 daN	142 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) : 68 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 28 %				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.3 %	-2.3 %		