

BILAN EXPERT (207 points de contrôle)			Genre : CI Kms compteur : 100633 1er MEC : 17/05/2023	Marque : RENAULT Couleur : BLACK STAR No de série : VF1RJA00970534374	Modèle : CLIO V (04/2019-12/2023) CO2 (g/km) : 26 Norme Euro : 6 Immat. : GN-521-ZG
MECANIQUE	BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	ETANCHEITE (14 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage (0 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
CONFORT & SECURITÉ	IDENTIFICATION (7 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	VISION – ECLAIRAGE, Avertisseur sonore (36 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	DIRECTION (10 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)		😊 Pneu avant droit : Usure irrégulière 😊 Pneu avant gauche : Usure irrégulière		
	FREINAGE (25 points de contrôle)		😊 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😊 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée 😊 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée 😊 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée		
	INFRASTRUCTURE (30 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)		😊 Protection sous moteur : Détérioration		
	INTERIEUR (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
AUTRES	CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
	ESSAI ROUTIER (16 points de contrôle)		😊 Aucun défaut constaté		
AUTRES	Points de contrôle supplémentaires		 RAS		

Appréciation globale :

★★★★★ 3.7 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

