

N° D'IMPRIMÉ C70247213

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGEI

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DE CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																						
Contrôle technique périodique	25/09/2026	26002828																																																																						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 24/11/2026	Défaillances majeures : 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G 3.3.1.c.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Champ de vision nécessaire non couvert G																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite	Défaillances mineures : 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) G 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD, ARG 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AV, C 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P012F																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT : S076C362 (9) RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN (3) COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES 76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY Tél : 02 32 93 92 78	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/06/2026 : 72963 km / 04/08/2026 : 73000 km																																																																							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT : 076F1279 SIGNATURE :																																																																								
IDENTIFICATION DU VEHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation GE-932-PL (F) 10/02/2022 10/02/2022 Marque Désignation commerciale VOLKSWAGEN T-ROC (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WVGZZZA1ZNV012454 M1 VP Type/CNIT Énergie M10VWGVPY18P288 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 73032	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	AVANT <table><thead><tr><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td>-0.5 m/km</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td>6 %</td><td></td><td>5 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td>788 daN</td><td></td><td>526 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>342 daN</td><td>323 daN</td><td>202 daN</td><td>200 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre ($<20\%$) :</td><td>6 %</td><td></td><td>1 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>342 daN</td><td>323 daN</td><td>202 daN</td><td>200 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td>81 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td>26 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :</td><td>0 %</td><td>CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :</td><td>0 %</td><td>Lambda (0.97 à 1.03) : 1.006</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-2.4 %</td><td>-2.3 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-4.0 %</td><td>-4.0 %</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		G	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.5 m/km				Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	6 %		5 %		Forces verticales :	788 daN		526 daN		Frein de service					Forces de freinage :	342 daN	323 daN	202 daN	200 daN	Déséquilibre ($<20\%$) :	6 %		1 %		Forces de freinage (efficacité) :	342 daN	323 daN	202 daN	200 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	81 %				Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	26 %				Émissions à l'échappement					CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.006	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.4 %	-2.3 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %	-4.0 %		
G	D	G	ARRIERE	D																																																																				
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.5 m/km																																																																							
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	6 %		5 %																																																																					
Forces verticales :	788 daN		526 daN																																																																					
Frein de service																																																																								
Forces de freinage :	342 daN	323 daN	202 daN	200 daN																																																																				
Déséquilibre ($<20\%$) :	6 %		1 %																																																																					
Forces de freinage (efficacité) :	342 daN	323 daN	202 daN	200 daN																																																																				
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	81 %																																																																							
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	26 %																																																																							
Émissions à l'échappement																																																																								
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.006																																																																				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.4 %	-2.3 %																																																																						
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %	-4.0 %																																																																						