BILAN EXPERT

(280 points de contrôle)

Genre : **BREAK**	Marque : **BMW**	Modèle : **SERIE 2 ACTIVE TOURER U06 (10/2021)**
Kms compteur : **81580**	Couleur : **BLACK SAPPHIRE METALLIC**	CO2 (g/km) : **26** Norme Euro : **6**
1er MEC : **17/05/2023**	No de serie : **WBA21BY0107M61265**	Immat. : **GN-559-ZM**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES (6 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES (17 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR : NIVEAUX (8 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ETANCHEITE (14 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
MOTEUR, BOÎTE DE VITESSE, EMBRAYAGE	☺ Aucun défaut constaté
SUSPENSIONS (7 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
TRAINS ROULANTS / TRANSMISSION (27 points de contrôle)	☹ Silentbloc - Avant gauche : Détérioration importante 😐 Silentbloc - Avant droit : Détérioration
ÉCHAPPEMENT (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

CONFORT & SECURITÉ

IDENTIFICATION (39 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE, AVERTISSEUR SONORE (36 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
DIRECTION (10 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS (8 points de contrôle)	😐 Pneu avant droit : Proche du témoin d'usure 😐 Pneu avant gauche : Proche du témoin d'usure ☺ Pneu avant droit : Usure irrégulière ☺ Pneu avant gauche : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière droit : Usure irrégulière ☺ Pneu arrière gauche : Usure irrégulière
FREINAGE (25 points de contrôle)	😐 Tambours de frein, disques de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Tambours de frein, disques de frein avant gauche : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant droit : Usure prononcée 😐 Garnitures ou plaquettes de frein avant gauche : Usure prononcée
INFRASTRUCTURE (31 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
ASPECT CARROSSERIE (11 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
INTERIEUR (16 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté
CLIM/CHAUFFAGE (3 points de contrôle)	☺ Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER	

(19 points de contrôle)

☺ Comportement direction et trains : Bruit léger

AUTRES

POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

Carrosserie : Sièges tachés : Garnitures intérieures griffées et tachées : poils et odeur de chien : Craquelures siège avg : Volant taché

Batterie : Batterie faible

Direction : Ripage excessif

Jantes / pneus : Frottement jantes av ar

Appréciation globale :

★★★☆☆ 3.2 / 5

Contrôles visuels sans démontage, sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite - Tous droits réservés - FRANCE juin 2006

©Copyright VPQuest 2005