



N° d'imprimé : D140905003

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

07/10/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26180475

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S044V033

(9) RAISON SOCIALE : C.T.A. DU SUD LOIRE

(3) COORDONNÉES : 119, route de la Gare

44120 VERTOU

Tél : 02.40.33.48.45 Fax: 02.40.33.22.07

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 044D1062

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

FQ-023-GR(F)

08/06/2020

08/06/2020

Marque

Désignation commerciale

DS

DS3 CROSSBACK

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VR1UJZKXZLW006431

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10CPFVP000A558

EL

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

82303

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+7.0 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	10 %		12 %	
Force verticales :	893 daN		730 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	308 daN	288 daN	219 daN	229 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	7 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	308 daN	288 daN	219 daN	229 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 58\%$) :	64 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	18 %			
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-0.6 %		-1.0 %	